



ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

СХЕМА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ


Фрезерный станок с ЧПУ DM BasisCut
(3020A-12/3020A-12D/3020A-12DP)



delta-tehno.ru





ВИД СВЕРХУ



Примечание: позиции B.1 и B.2 обозначают возможные варианты размещения вакуумных насосов. Конкретное место установки определяется с учётом конфигурации и особенностей помещения. Вакуумные насосы рекомендуется располагать в непосредственной близости от станка. Габариты зоны установки зависят от марки и модели применяемого насоса.

ФРОНТ ВИД





В ЦИФРАХ

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов


в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



8 (861) 205 29 02 delta-tehno.ru